



Kelfort® Veiligheidsbril

Deze veiligheidsbril voldoet aan de eisen van de Europese Verordening 2016/425, met betrekking tot individuele beschermingsmiddelen en is vervaardigd overeenkomstig aan de eisen van de norm EN166:2001.

Gebruik: Zorg er te allen tijde voor dat de bril de ogen goed bedekt. De bril beschermt tegen deeltjes met een lage energie impact (45m/s) bij extreme temperaturen. De bril kan continu gedragen worden tijdens de werkzaamheden.

Onderhoud: Onderhoud van de bril is zeer belangrijk, slecht onderhoud kan de levensduur negatief beïnvloeden. Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend lauw warm water met zeep en een zachte doek. Controleer regelmatig op krassen, putjes of andere beschadigingen aan lenzen en montuur. Bij ernstige beschadigingen dient u het product te vervangen. Het is aan te bevelen het product iedere twee jaar te vervangen.

Opslag: Wanneer u de bril niet gebruikt, bewaar deze dan op een droge plek en tussen +5°C en +40°C. Vermijd direct zonlicht tijdens opslag, dit verlengt de levensduur aanzienlijk.

Waarschuwing: De bril is niet onbreekbaar en beschermt niet tegen een zeer zware impact. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat een allergische reactie kan optreden bij huidcontact met de bril. Wanneer de bril over een andere bril wordt gedragen, kan de impact doorgegeven worden.

Notified body number: 1105



Kelfort® safety glasses

These safety goggles meet the requirements of the European Directive 2016/425 / , with regard to individual protective equipment and have been manufactured in accordance with the requirements of standard EN166: 2001.

Use: Make sure that the glasses cover the eyes well at all times. The glasses protect against particles with a low energy impact (45m / s) at extreme temperatures. The glasses can be worn continuously during the work.

Maintenance: Maintenance of the glasses is very important, poor maintenance can affect the lifetime. Use only lukewarm water with soap and a soft cloth for cleaning. Check regularly for scratches, pitting or other damage to lenses and frames. In case of serious damage, you must replace the product. It is recommended to replace the product every two years.

Storage: When not using the glasses, store them in a dry place and between + 5 ° C and + 40 ° C. Avoid direct sunlight during storage, which considerably extends the life.

Warning: The glasses are not unbreakable and do not protect against a very heavy impact. In rare cases, it can occur that an allergic reaction can occur with skin contact with the glasses. When the glasses are worn over another pair of glasses, the impact can be passed on.

Notified body number: 1105



Kelfort® lunettes de sécurité

Ces lunettes de protection répondent aux exigences de la directive européenne 2016/425 en ce qui concerne les équipements de protection individuelle et ont été fabriquées conformément aux exigences de la norme EN166: 2001.

Utilisation: Assurez-vous que les lunettes couvrent bien les yeux en tout temps. Les lunettes protègent contre les particules à faible impact énergétique (45 m / s) des températures extrêmes. Les lunettes peuvent être portées en permanence pendant le travail.

Maintenance: La maintenance des lunettes est très importante, une maintenance médiocre peut affecter leur durée de vie. Utilisez uniquement de l'eau tiède avec du savon et un chiffon doux pour le nettoyage. Vérifiez régulièrement si des lentilles et des montures ne sont pas rayées, piquées ou autres. En cas de dommage grave, vous devez remplacer le produit. Il est recommandé de remplacer le produit tous les deux ans.

Conservation: Lorsque vous n'utilisez pas les lunettes, stockez-les dans un endroit sec et à une température comprise entre + 5 ° C et + 40 ° C. Évitez les rayons directs du soleil pendant le stockage, ce qui prolonge considérablement la durée de vie.

Avertissement: Les lunettes ne sont pas incassables et ne protègent pas contre les impacts très violents. Dans de rares cas, une réaction allergique peut survenir lors du contact cutané avec les lunettes. Lorsque les lunettes sont portées par-dessus une autre paire de lunettes, l'impact peut être transmis.

Notified body number: 1105



Kelfort® Schutzbrille

Diese Schutzbrille erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 2016/425 bezüglich individueller Schutzausrüstung und wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN166: 2001 hergestellt.

Anwendung: Stellen Sie sicher, dass die Brille die Augen immer gut bedeckt. Die Gläser schützen vor Partikeln mit geringer Energieeinwirkung (45m / s) bei extremen Temperaturen. Die Brille kann während der Arbeit kontinuierlich getragen werden.

Wartung: Die Wartung der Gläser ist sehr wichtig, schlechte Wartung kann die Lebensdauer beeinträchtigen. Verwenden Sie nur lauwarmes Wasser mit Seife und einem weichen Tuch zum Reinigen. Überprüfen Sie regelmäßig auf Kratzer, Lochfraß oder andere Schäden an Linsen und Rahmen. Im Falle eines ernsthaften Schadens müssen Sie das Produkt ersetzen. Es wird empfohlen, das Produkt alle zwei Jahre zu ersetzen.

Lagerung: Wenn Sie die Gläser nicht verwenden, lagern Sie sie an einem trockenen Ort und zwischen + 5 ° C und + 40 ° C. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Lagerung, was die Lebensdauer erheblich verlängert.

Achtung: Die Brille ist nicht unzerbrechlich und schützt nicht vor einem sehr starken Aufprall. In seltenen Fällen kann es bei Hautkontakt mit der Brille zu einer allergischen Reaktion kommen. Wenn die Brille über eine andere Brille getragen wird, kann der Aufprall weitergegeben werden.

Notified body number: 1105

Testcertificaat uitgegeven door CCQS UK LTD, Level 25 Harbour Exchange Square, London, E14 9GE
Notified body number: 1105

Test certificate issued by CCQS UK LTD, Level 25 Harbor Exchange Square, London, E14 9GE
Notified body number: 1105

Certificat de test délivré par CCQS UK LTD, Niveau 25 Harbour Exchange Square, Londres, E14 9GE
Numéro du corps notifié: 1105

Testzertifikat ausgestellt von CCQS UK LTD, Level 25 Hafenbörse, London, E14 9GE
Benannte Stellennummer: 1105

Scan QR code voor conformiteitsverklaring.

Scan QR code for declaration of conformity.

Scannez le code QR pour la déclaration de conformité.

Scannen Sie den QR-Code für die Konformitätserklärung

1515523

